

Upozorňujeme týmto príslušných správcov ciest, aby včas vyrozumeli výkonové pracoviská ŽSR OR Košice o nasadení snehových pluhov na pozemných komunikáciách cez železničné priecestia s koľajovými obvodmi a na gumokovových priecestiach. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, aby ste na priecestiach vozovku nepluhovali, dochádza tu k poškodeniu vozovky priecestia. Žiadame Vás, aby ste oboznámili a poučili svojich zamestnancov ako aj dodávateľov prác zimnej údržby s technickými podmienkami údržby na železničných priecestiach. Zoznam priecestí so zákazom chemického posypu žiadame zapracovať do Vašich operačných plánov zimných opatrení.

Pri zistení poškodenia priecestia činnosťou Vašej organizácie, budeme si uplatňovať náhradu škody v § 420 Občianskeho zákonníka.

S pozdravom

Ing. Stanislav Kaminský
vedúci SMSÚ ŽTS TO Košice

Prílohy:

1. Zoznam úrovňových železničných priecestí v obvode ŽSR OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Košice
2. Návratka

Rozdeľovník:

Je daný v tabuľke zoznam priecestí podľa obvodov Strediska miestnej správy a údržby ŽTS TO Košice v prílohe č.1.

Za správnosť Ing. Haburajová Adriana - ŠTaS

Príloha č.1

**Zoznam priecestí s KO - zákaz chemického posypu a pluhovania na trati:
Štátna hranica MÁV – Čaňa - Barca**

TÚ	Definič.úsek	Priecestie v km	Spôsob zabez. priecestia	Druh komunikácie	Správca komunikácie
3271	št.hr.MÁV - Čaňa	351,679	PZS 2Z	poľná	OcÚ Kechnec, Quattro trade agro s.r.o.
3271	št.hr.MÁV - Čaňa	352,850	PZS 2	poľná	OcÚ Kechnec
3271	št.hr.MÁV - Čaňa	354,754	PZS 2	poľná	OcÚ Seňa, Quattro trade agro s.r.o.
3271	št.hr.MÁV - Čaňa	356,049	PZS 2	poľná	OcÚ Seňa, Seňa s.r.o
3271	št.hr.MÁV - Čaňa	357,712	PZS 2Z	poľná	OcÚ Seňa, Quattro trade agro s.r.o.
3271	št.hr.MÁV - Čaňa	358,338	PZS 2	III.tr.3341	SC KSK SaÚ Moldavan/B
3271	žst. Čaňa	360,448	PZS 1Z	III.tr.3343	SC KSK SaÚ Moldavan/B
3271	Čaňa - Barca	363,854	k	miestna	OcÚ Valaliky
3271	Čaňa - Barca	364,529	PZS 2	miestna	OcÚ Valaliky
3271	Čaňa - Barca	365,268	PZS 2Z	III.tr.3416	SC KSK SaÚ Moldavan/B
3271	Čaňa - Barca	366,607	PZS 2	IV.tr.	OcÚ Valaliky

**Zoznam priecestí s KO - zákaz chemického posypu a pluhovania na trati:
Slanec - Krásna nad Hornádom**

TÚ	Definič.úsek	Priecestie v km	Spôsob zabez. priecestia	Druh komunikácie	Správca komunikácie
3201	žst. Ruskov	76.223	PZS 3Z	IV.tr.	OcÚ Ruskov

ŽSR OR KE, SMSÚ ŽTS TO Košice
Obvod Barca,
Vedúci SMSÚ ŽTS TO Košice
č.t.: 055 - 229 3600
Mobil: 0911- 490 008

**Zoznam priecestí s KO - zákaz chemického posypu
a pluhovania na trati: Moldava nad Bodvou – Medzev**

TÚ	Definič.úsek	Priecestie v km	Spôsob zabez. priecestia	Druh komunikácie	Správca komunikácie
3311	Moldava n/B - Jasov	0,320	PZS 2Z	III.tr.3365	SC KSK SaÚ Moldavan/B
3311	Moldava n/B - Jasov	0,906	K	miestna	MÚ Moldava nad Bodvou
3311	Moldava n/B - Jasov	3,517	k	II/550	SC KSK SaÚ Moldavan/B
3311	Moldava n/B - Jasov	5,484	k	II/550	SC KSK SaÚ Moldavan/B
3311	Jasov	10,052	PZS 1	miestna	OcÚ Jasov
3311	Jasov - Medzev	15,087	PZS 1	II/548	SC KSK SaÚ Moldavan/B

**Zoznam priecestí s KO - zákaz chemického posypu a pluhovania na trati:
Barca – Rožňava**

TÚ	Definič.úsek	Priecestie v km	Spôsob zabez. priecestia	Druh komunikácie	Správca komunikácie
3263	Haniska pri Košiciach	6,415	PZS 1	IV.tr.	OcÚ Haniska p/K
3263	Haniska pri Košiciach	6,463	PZS 1	III.tr.3317	SC KSK SaÚ Moldavan/B
3263	Haniska p/KE – Veľká Ida	12,042	PZS 2	IV.tr.	USS
3263	Veľká Ida – Moldava n/B	14,167	PZS 2Z	III.tr.3315	SC KSK SaÚ Moldavan/B
3263	Veľká Ida – Moldava n/B	16,070	PZS 2Z	III.tr.3400	SC KSK SaÚ Moldavan/B
3263	Čečejevce	21,733	PZS 2Z	III.tr.3311	SC KSK SaÚ Moldavan/B
3263	Čečejevce	22,587	PZS 3Z	IV.tr.	OcÚ Čečejevce
3263	Veľká Ida – Moldava n/B	24,307	PZS 2Z	III.tr.3310	SC KSK SaÚ Moldavan/B
3263	Mokrance	25,074	PZS 2Z	IV.tr.	OcÚ Mokrance
3263	Mokrance	25,246	PZS 2Z	IV.tr.	OcÚ Mokrance
3263	Moldava - Turňa n/B	27,538	PZS 2Z	III.tr.3307	SC KSK SaÚ Moldavan/B
3263	Moldava nad Bodvou	28,127	k	IV.tr.	MÚ Moldava nad/B, Agromold a.s.
3263	Moldava nad Bodvou	29,813	PZS 2Z	IV.tr.	MÚ Moldava nad/B, Agromold a.s.
3263	Turňa n/B - Jablonov	33,075	PZS 2Z	IV.tr.	OcÚ Turňa n/B, Agromold a.s.
3263	Turňa n/B - Jablonov	36,406	PZS 2Z	III.tr.3302	SC KSK SaÚ Moldavan/B
3263	Turňa n/B - Jablonov	39,729	PZS 2Z	IV.tr.	Holcim a.s.

ŽSR OR KE, SMSÚ ŽTS TO Košice
Obvod Moldava nad Bodvou,
Hlavný majster ŽTS – Barkász Štefan
č.t.: 055 - 2296353
mobil: 0903 - 904746

Zoznam pricestí s KO - zákaz ch. posypu a pluhovania na trati: Barca - Rožňava

TÚ	Definič.úsek	Priecestie v km	Spôsob pricestia	Druh komunikácie	Správca komunikácie
----	--------------	-----------------	------------------	------------------	---------------------

Barca - Rožňava

3263	Jablonov n/T - Tunel	52,243	PZS 2Z	IV.tr.	OcÚ Jablonov n/T
3263	Rožňava žst.	66,311	PZS 2Z	III.tr.3012	SC KSK SaÚ Rožňava

Plešivec - Rožňava

3262	Plešivec - Slavec jaskyňa	33,597	PZS 2	III.tr.3025	OcÚ Vidová
3262	Slavec jaskyňa - Brzotín	37,085	PZS 2	IV.tr.	OcÚ Slavec
3262	Brzotín - Rožňava	40,709	PZS 2	IV.tr.	OcÚ Brzotín
3262	Brzotín - Rožňava	42,467	PZS 2	IV.tr.	OcÚ Brzotín

Rožňava - Dobšiná

3281	Rožňava - predmestie	45,253	PZS 2Z	II/526	SC KSK SaÚ Rožňava
3281	Rožňava predm. - Betliar	46,862	PZS 2Z	II/526	SC KSK SaÚ Rožňava
3281	Rožňava predm. - Betliar	49,227	k	III.tr.3028	SC KSK SaÚ Rožňava
3281	Betliar - Nižná Slaná	57,155	PZS 2Z	I/67	SSC IV Košice
3281	Betliar - Nižná Slaná	59,093	k	miestna	OcÚ Nižná Slaná
3281	Nižná Slaná - Dobšiná	62,534	k	I/67	SSC IV Košice
3281	Nižná Slaná - Dobšiná	62,976	k	miestna	OcÚ Gočovo
3281	Nižná Slaná - Dobšiná	67,856	k	III.tr.3032	SC KSK SaÚ Rožňava
3281	Nižná Slaná - Dobšiná	68,217	k	III.tr.3033	SC KSK SaÚ Rožňava

Plešivec - Muráň

2961	Plešivec - Hucín	1,020	PZM 1	II/587	SC KSK SaÚ Rožňava
2961	Plešivec - Hucín	4,317	k	III.tr.3005	SC KSK SaÚ Rožňava
2961	Plešivec - Hucín	7,558	k	III.tr.3005	SC KSK SaÚ Rožňava
2961	Plešivec - Hucín	11,222	PZS 2Z	III.tr.2837	BRSC R. Sobota
2961	Hucín - Jelšava	16,885	PZS 2	II/532	BRSC R. Sobota
2961	Jelšava - Lubeník	20,815	k	II/526	BRSC R. Sobota
2961	Jelšava - Lubeník	25,020	PZS 1Z	miestna	OcÚ Lubeník
2961	Lubeník - Revúca	26,960	PZS 2	III.tr.2842	BRSC R. Sobota
2961	Revúca - Muráň	33,930	PZS 2	II/532	BRSC R. Sobota
2961	Revúca - Muráň	39,521	PZS 2	II/532	BRSC R. Sobota
2961	Revúca - Muráň	40,284	PZS 2	II/532	BRSC R. Sobota

Plešivec - Slavošovce

2971	Kunova Teplica - Štítnik	13,157	PZS 2	II/526	SC KSK Rožňava
2971	Štítnik - Ochtiná	15,435	k	II/587	SC KSK Rožňava
2971	Ochtiná - Slavošovce	18,968	PZS 2	III.tr.3040	SC KSK SaÚ Rožňava
2971	Ochtiná - Slavošovce	22,698	PZS 2	III.tr.3040	SC KSK SaÚ Rožňava

ŽSR OR KE, SMSÚ ŽTS TO Košice

Obvod Plešivec,

Hlavný majster ŽTS – Klobušník Zdenko

č.t.: 058 - 229 4360;

mobil: 0911 - 909161

Príloha č.2

N Á V R A T K A

Č. j.

V dňa

Ako správca príslušnej komunikácie, potvrdzujem príjem prípisu „**Zákaz chemického posypu na úrovňových železničných priecestiach**“, č.j.286/2018/TO KE zo dňa 18.09.2019 a prílohy č.1 „**Zoznam úrovňových železničných priecestí v obvode ŽSR OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Košice, na ktorých je:**

- a) **zákaz chemického posypu železničných úrovňových priecestí s koľajovými obvodmi,**
- b) **stanovenie hraníc z oboch strán priecestí (min. 25 m), pokiaľ je vykonávaný posyp pozemnej komunikácie chemickými prostriedkami, Ak klesá vozovka k priecestiu s KO, žiadame o dodržanie zákazu chemického posypu až na vzdialenosť 200 m od priecestia,**
- c) **technológiu odstraňovania snehu odhrňovaním tak, aby nedošlo k nahrnutiu snehu do priecestia a tým k narušeniu priechodného prierezu koľaje,**
- d) **technológiu odstraňovania snehu odhrňaním tak, aby nedošlo k zhoršeniu rozhl'adových pomerov na priecestí,**
- e) **zákaz použitia snehových pluhov a snehovej frézy na pozemných komunikáciách cez železničné priecestia.**

.....
/ pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca /